



SOTAB

Box 95
67322 CHARLOTTENBERG

Beslut om förbud

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap. 2 §.

Utfärdare

SOTAB

Box 95
67322 CHARLOTTENBERG
0571-31640

Adressat

Hovik Camilla

Hordnesvegen 116
5244 FANA
Norway

Beslutsdatum 2023-09-04	Kontrolldatum 2023-08-21	Diarienummer 128835-9935-F.1
-----------------------------------	------------------------------------	--

Närvarande vid kontrollen Ronny Hermansson	073-941 94 48
--	---------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Norra By 1:16	Ägare Hovik Camilla	Innehavare Hovik Camilla
Fastighetadress Norra By Anneborg	Hordnesvegen 116	Hordnesvegen 116
Byggnadstyp Villa	5244 FANA Norway	5244 FANA Norway

Beslut

Beslut om förbud gällande nedanstående objekt på Norra By 1:16 har fattats. Detta innebär att objekten inte får nyttjas/ användas till dess att bristerna enligt nedan är åtgärdade och ny brandskyddskontroll med godkänt resultat har genomförts. Någon uppföljning av detta beslut kommer inte att ske utan att ni själva begär detta.

Bristerna nedan bedöms vara så allvarliga att beslutet verkställs med omedelbar verkan. Detta innebär att förbudet verkställs med omedelbar verkan och får inte användas även under överklagandetiden.

Brister och åtgärder

Följande brister kräver åtgärder:

Brist 1: (Åtgärdas: omedelbart)

Skorstenen är av så kallad slungmodell, vilket innebär att en samlingskanal betjänar samtliga eldstäder samt ventilation med påstickskanaler till samlingskanalen.

Omslutningsväggar och i den mån det finns skiljeväggar har stora förändringar i sitt tekniska utförande och kräver renovering innan brukande av eldstäderkan ske.

Bristen omfattar följande objekt:

- 1, Vedspis - Sekundär, Husqvarana No 222, Kök, Bottenvåning
- 2, Öppen spis - Sekundär, Platsbyggd, Kök, Bottenvåning
- 3, Bakugn, Platsbyggd, Kök, Bottenvåning
- 4, Braskamin - Sekundär, Ulefos No 377, Matrum/plats, Bottenvåning
- 5, Braskamin - Sekundär, Ulefos No 346, Vardagsrum, Bottenvåning
- 6, Öppen spis - Sekundär, Platsbyggd Murad, Kammare, Bottenvåning
- 7, Kakelugn - Sekundär, Traditionell, Bottenvåning
- 8, Braskamin - Sekundär, Ulefos 214, Sal, Första våningen
- 9, Kakelugn - Sekundär, Första våningen
- 10, Kakelugn - Sekundär, Första våningen
- 11, Kakelugn - Sekundär, Första våningen

Detta beslut har fattats med stöd av 2 kap. 2 § och 5 kap. 2 § samt i tillämpliga fall 10 kap. 4 § andra stycket lag (2003:778) om skydd mot olyckor (nedan benämnd LSO) Om det finns särskilda skäl, får en tillsynsmyndighet verkställa ett beslut även om det överklagas enligt 35 § Förvaltningslag (2017:900)

Det kan i vissa fall finnas andra sätt att åtgärda de brister som anges ovan. I vårt beslut har vi kommit fram till att angiven åtgärd är mest lämpad. Innan ni väljer andra åtgärder rekommenderar vi att detta rådgörs med undertecknad. Motivering till beslutet kan läsas nedan.

Byggnadsbeskrivning

Villa på 2-1/2 plan

Bakgrund

Redogörelse för ärendet

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Gällande regler

Enligt LSO 2 kap. 2 § skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. En anläggning har ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 § om den uppförts i enlighet med gällande byggregler, anläggningens funktion är god och att det i övrigt inte finns oacceptabla brandrisker.

Enligt LSO 3 kap. 4 § tredje stycket ska kommunen i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Enligt LSO 3 kap. 5 § har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt LSO 5 kap. 2 § andra stycket får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att brandskyddet ska leva upp till lagens krav.

Enligt LSO 3 kap. 6 § får kommunen ge den som utför brandskyddskontroll utan att vara tjänsteman hos kommunen befogenhet att på kommunens vägnar meddela nödvändiga förelägganden och förbud enligt 5 kap. 2 § andra stycket. Ett sådant föreläggande eller förbud får inte förenas med vite.

Motivering till beslutet

Bristerna innebär en oacceptabel risk för brand och brandspridning i byggnaden. Brandskyddet bedöms därför inte nå upp till skälig nivå i enlighet med kravet i LSO 2 kap. 2 §.

Det är så stora förändringar i rökkanalernas tekniska utförande att det råder risk för så väl byggnad som människor som vistas i byggnaden om eldstäderna brukas.

Övriga upplysningar

Renovering av rökkanalerna kommer att föranleda sådana åtgärder att det kommer att innefattas inom plan och bygglagen och kommunens bygglovsenhet skall kontaktas innan arbetet påbörjas.

Alt. 1 : Detta beslut har fattats av: Alt 2 : Detta beslut har fattats på delegation av: Alt. 3: Alt 2 +
beslutsnummer nedan.

Kennet Bornstedt / SOTAB

Beslutsdatum
2023-09-04

Kennet Bornstedt / SOTAB

2.3.6

Om ni vill överklaga beslutet

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skicka er överklagan till i kommunen men ställa överklagan till länsstyrelsen.

Adressen är:

Myndighetsnämnden
Box 66
673 22

Alt. 1: Alternativt lämnas överklagandet till besöksadress:

Myndighetsnämnden
Box 66
673 22

Alt.2: Ert överklagande kan även lämnas direkt på ovanstående adress.

Överklagandet ska inkomma senast tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Nämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen för prövning, om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som begärts.

Ange i brevet:

1. Ert namn, personnummer / organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
2. Vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets diarienummer samt datum för beslutet.
3. Vilken ändring som ni vill ha i beslutet.
4. De skäl som ni anger till stöd för överklagandet (handlingar eller annat som stöder er uppfattning ska bifogas).

Alt. 1: Övriga upplysningar kan lämnas av Myndighetsnämnden 0571-28100

Alt. 2: Övriga upplysningar kan lämnas av SOTAB 0571-31640

Alt. 3: Övriga upplysningar kan lämnas i första hand av alternativt av SOTAB 0571-31640



SOTAB

Box 95
67322 CHARLOTTENBERG

Beslut om förbud (Kopia)

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap. 2 §.

Utfärdare

SOTAB

Box 95
67322 CHARLOTTENBERG
0571-31640

Adressat

Myndighetsnämnden

Box 66
673 22 CHARLOTTENBERG

Beslutsdatum 2023-09-04	Kontrolldatum 2023-08-21	Diarienummer 128835-9935-F.1
-----------------------------------	------------------------------------	--

Närvarande vid kontrollen Ronny Hermansson	073-941 94 48
--	---------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Norra By 1:16	Ägare Hovik Camilla	Innehavare Hovik Camilla
Fastighetadress Norra By Anneborg	Hordnesvegen 116	Hordnesvegen 116
Byggnadstyp Villa	5244 FANA Norway	5244 FANA Norway

Beslut

Beslut om förbud gällande nedanstående objekt på Norra By 1:16 har fattats. Detta innebär att objekten inte får nyttjas/ användas till dess att bristerna enligt nedan är åtgärdade och ny brandskyddskontroll med godkänt resultat har genomförts. Någon uppföljning av detta beslut kommer inte att ske utan att ni själva begär detta.

Bristerna nedan bedöms vara så allvarliga att beslutet verkställs med omedelbar verkan. Detta innebär att förbudet verkställs med omedelbar verkan och får inte användas även under överklagandetiden.

Brister och åtgärder

Följande brister kräver åtgärder:

Brist 1: (Åtgärdas: omedelbart)

Skorstenen är av såkallad slungmodell, vilket innebär att en samlingskanal betjänar samtliga eldstäder samt ventilation med påstickskanaler till samlingskanalen.

Omslutningsväggar och i den mån det finns skiljeväggar har stora förändringar i sitt tekniska utförande och kräver renovering innan brukande av eldstäderkan ske.

Bristen omfattar följande objekt:

- 1, Vedspis - Sekundär, Husqvarana No 222, Kök, Bottenvåning
- 2, Öppen spis - Sekundär, Platsbyggd, Kök, Bottenvåning
- 3, Bakugn, Platsbyggd, Kök, Bottenvåning
- 4, Braskamin - Sekundär, Ulefos No 377, Matrum/plats, Bottenvåning
- 5, Braskamin - Sekundär, Ulefos No 346, Vardagsrum, Bottenvåning
- 6, Öppen spis - Sekundär, Platsbyggd Murad, Kammare, Bottenvåning
- 7, Kakelugn - Sekundär, Traditionell, Bottenvåning
- 8, Braskamin - Sekundär, Ulefos 214, Sal, Första våningen
- 9, Kakelugn - Sekundär, Första våningen
- 10, Kakelugn - Sekundär, Första våningen
- 11, Kakelugn - Sekundär, Första våningen

Detta beslut har fattats med stöd av 2 kap. 2 § och 5 kap. 2 § samt i tillämpliga fall 10 kap. 4 § andra stycket lag (2003:778) om skydd mot olyckor (nedan benämnd LSO) Om det finns särskilda skäl, får en tillsynsmyndighet verkställa ett beslut även om det överklagas enligt 35 § Förvaltningslag (2017:900)

Det kan i vissa fall finnas andra sätt att åtgärda de brister som anges ovan. I vårt beslut har vi kommit fram till att angiven åtgärd är mest lämpad. Innan ni väljer andra åtgärder rekommenderar vi att detta rådgörs med undertecknad. Motivering till beslutet kan läsas nedan.

Byggnadsbeskrivning

Villa på 2-1/2 plan

Bakgrund

Redogörelse för ärendet

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Gällande regler

Enligt LSO 2 kap. 2 § skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. En anläggning har ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 § om den uppförts i enlighet med gällande byggregler, anläggningens funktion är god och att det i övrigt inte finns oacceptabla brandrisker.

Enligt LSO 3 kap. 4 § tredje stycket ska kommunen i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Enligt LSO 3 kap. 5 § har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt LSO 5 kap. 2 § andra stycket får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att brandskyddet ska leva upp till lagens krav.

Enligt LSO 3 kap. 6 § får kommunen ge den som utför brandskyddskontroll utan att vara tjänsteman hos kommunen befogenhet att på kommunens vägnar meddela nödvändiga förelägganden och förbud enligt 5 kap. 2 § andra stycket. Ett sådant föreläggande eller förbud får inte förenas med vite.

Motivering till beslutet

Bristerna innebär en oacceptabel risk för brand och brandspridning i byggnaden. Brandskyddet bedöms därför inte nå upp till skälig nivå i enlighet med kravet i LSO 2 kap. 2 §.

Det är så stora förändringar i rökkanalernas tekniska utförande att det råder risk för så väl byggnad som människor som vistas i byggnaden om eldstäderna brukas.

Övriga upplysningar

Renovering av rökkanalerna kommer att föranleda sådana åtgärder att det kommer att innefattas inom plan och bygglagen och kommunens bygglovsenhet skall kontaktas innan arbetet påbörjas.

Alt. 1 : Detta beslut har fattats av: Alt 2 : Detta beslut har fattats på delegation av: Alt. 3: Alt 2 +
beslutsnummer nedan.

Kennet Bornstedt / SOTAB

Beslutsdatum
2023-09-04

Kennet Bornstedt / SOTAB

2.3.6

Om ni vill överklaga beslutet

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skicka er överklagan till i kommunen men ställa överklagan till länsstyrelsen.

Adressen är:

Myndighetsnämnden
Box 66
673 22

Alt. 1: Alternativt lämnas överklagandet till besöksadress:

Myndighetsnämnden
Box 66
673 22

Alt.2: Ert överklagande kan även lämnas direkt på ovanstående adress.

Överklagandet ska inkomma senast tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Nämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen för prövning, om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som begärts.

Ange i brevet:

1. Ert namn, personnummer / organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
2. Vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets diarienummer samt datum för beslutet.
3. Vilken ändring som ni vill ha i beslutet.
4. De skäl som ni anger till stöd för överklagandet (handlingar eller annat som stöder er uppfattning ska bifogas).

Alt. 1: Övriga upplysningar kan lämnas av Myndighetsnämnden 0571-28100

Alt. 2: Övriga upplysningar kan lämnas av SOTAB 0571-31640

Alt. 3: Övriga upplysningar kan lämnas i första hand av alternativt av SOTAB 0571-31640