



## Sot & OVK i Arvika AB

Åkaregatan 12  
671 34 Arvika

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2019-12-11

Diarienummer

3018.5-747631-1

Utfärdare

**Sot & Ovk i Arvika AB**

Åkaregatan 12  
671 34 Arvika  
0570-71 12 73

Adressat

**PETRA SKOG  
LYCKE GRANBÄCKEN  
671 92 ARVIKA**

### Fastighet

Fastighetsbeteckning LYCKE 2:36	Ägare PETRA SKOG LYCKE GRANBÄCKEN 671 92 ARVIKA	Brukare/Innehavare PETRA SKOG LYCKE GRANBÄCKEN 671 92 ARVIKA
Fastighetsadress LYCKE GRANBÄCKEN		
Kontrolldatum 2019-12-11		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Tulikivi ktu 1400 Braskamin	Våning Första våningen	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 155 veckor	Senast sotad 2019-03-19

#### Rök-/avgaskanal

Typ Modulskorsten	Fabrikat/modell	Benämning 150 mm
----------------------	-----------------	---------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**Christer Kolberg**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.